

ÀREA D' URBANISME I MEDI AMBIENT

INFORME TÈCNIC DELS SERVEIS TÈCNICS

ASSUMPTE: **Rehabilitació Local 36**
Adreça: Carrer Santander 10
Expedient: 2431/2017

A fi de determinar les condicions en las que es troba el Local 36, situat al Carrer Santander 10. En data 21 de Març del 2018 s'ha efectuat una visita d'inspecció (s'adjunten fotografies), observant-hi el que tot seguit s'exposa:

A la sala principal del local li falta una de les peces del fals sostre, i a una de les parets d'aquesta sala té les rajoles caigudes.

La porta d'accés al soterrani te les frontisses trencades i l'escala per baixar al soterrani té un dels graons trencat.

Seria convenient fer una neteja a fons del WC.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

Dimecres 21/03/2018, Badia del Vallès.

FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL DEL LOCAL 36, AL CARRER SANTANDER 10

















21/03/2018

