

Procediment d'actuació davant la presència de presumptes materials amb amiant (pMCA)

CIUTADANS / PERSONAL DE L'AJUNTAMENT / ALTRES

Detecció d'un pMCA

Notificació a SERVEIS TÈCNICS de l'àrea de TERRITORI

Detecció

Valoració inicial

Diagnosi

Intervenció/retirada

Finalització

SOREA

EMPRESA
DESAMIANTAT

SERVEIS TÈCNICS

RESPONSABLE
BRIGADA

PERSONAL BRIGADA

Recepció notificació
SERVEIS TÈCNICS

Es
Considera
material amb
amiant?

Resolució
incidència

Resolució
incidència
aplicant pla de
treball propi de
SOREA

Notificació a
SERVEIS TÈCNICS
finalització de
l'intervenció

SI

Solicitud retirada
de pMCA

Notificació a Serveis
tècnics inici de
l'intervenció

Retirada d'acord al seu
pla de treball propi

Notificació a
SERVEIS TÈCNICS
finalització de
l'intervenció

Recepció notificació presència pMCA

Afecta xarxa de
proveïment
d'aigua?

Confirmació pMCA

Desplaçament a la zona de
l'incidència

Valoració de la situació

Seguiment de
l'intervenció

Cumpliment dels
documents establerts
per les actuacions amb
pMCA

Confirmació finalització
actuacions

NO

Recepció notificació
SERVEIS TÈCNICS

Desplaçament a la zona de
l'incidència

Col·locació equips de
protecció individual(EPIs)

Inspecció
Visual fa sospitar
que es tracta de
material amb
amiant?

Informar a la brigada de la
presència o absència de pMCA

Gestió dels EPIs com a residu
d'amiant

pMCA?

Col·locació equips de protecció individual(EPIs)

Material en
bon estat?

Apliació de solució
encapsulant
CEMBLOCK

Cobriments amb làmines de material plàstic
abalissament mitjançant tanques perimetrals i
senyal d'avertiment de risc de presència d'amiant

Gestió dels EPIs com a residu d'amiant

Fin