

FITXA TÈCNICA DEL LOCALS COMERCIALS

Número Local: 90 **Data:** 04/02/15
Adreça: Carrer Manxa 5 **Expedient:**

Disposa d'altell... NO
Disposa de soterrani... SI
Superfície Planta / Altell o soterrani: $52\text{m}^2 + 24\text{m}^2 = 76\text{m}^2$

UBICACIÓ COMPTADORS: **UBICACIÓ** **VIST**

Disposa de comptadors...

...de GAS:	NO	-	-
... D'AIGUA:	NO	WC	SI
... D'ELECTRICITAT:	NO	COMUNITAT	NO

Disposa d'instal·lació...

... de GAS:	NO
... D'AIGUA:	SI
... D'ELECTRICITAT:	SI

Disposa d'aparell d'aire condicionat... NO

Disposa de sortida de fums... NO

OBSERVACIONS (Desperfectes i/o modificacions)

Local en bon estat de conservació, els subministraments estan donats de baixa però disposa de instal·lació d'aigua i llum. El soterrani està en bon estat i no presenta humitats. El bany te unes peces de revestiment caigudes.

Inspecció realitzada per:

Antonio Polo