

FITXA TÈCNICA DEL LOCALS COMERCIALS

Número Local: 36
Adreça: Carrer Santander 10
Data: 21/03/18
Expedient: 2431/2017

Disposa d'altell... **NO**
Disposa de soterrani... **SI**
Superfície Planta / Altell o soterrani: 52 m² + 22 m² = 74 m²

UBICACIÓ COMPTADORS: **UBICACIÓ** **VIST**

Disposa de comptadors...

...de GAS:	NO	-	-
... D'AIGUA:	SI	LOCAL	SI
... D'ELECTRICITAT:	SI	COMUNITAT	NO

Disposa d'instal·lació...

... de GAS:	NO
... D'AIGUA:	SI
... D'ELECTRICITAT:	SI

Disposa d'aparell d'aire condicionat... **NO**

Disposa de sortida de fums... **NO**

OBSERVACIONS (Desperfectes i/o modificacions)

Al local li falta una de les peces del fals sostre. Una de les parets del local té les rajoles caigudes. La porta d'accés al soterrani te les bisagres trencades. Un dels graons de l'escala d'accés al soterrani està trencat.

Inspecció realitzada per:

Gabriel Zubizarreta