

FITXA TÈCNICA DEL LOCALS COMERCIALS

Número Local: 76 **Data:** 21/03/18
Adreça: Carrer Saragossa 3 **Expedient:** 2431/2017

Disposa d'altell... NO
Disposa de soterrani... NO
Superfície Planta / Altell o soterrani: 52 m²

UBICACIÓ COMPTADORS: **UBICACIÓ** **VIST**

Disposa de comptadors...			
...de GAS:	NO	-	NO
... D'AIGUA:	NO	-	NO
... D'ELECTRICITAT:	SI	COMUNITAT	NO

Disposa d'instal·lació...
 ... de GAS: NO
 ... D'AIGUA: SI
 ... D'ELECTRICITAT: SI

Disposa d'aparell d'aire condicionat... NO

Disposa de sortida de fums... NO

OBSERVACIONS (Desperfectes i/o modificacions)

Al local s'ha retirat tot el mobiliari. Les rajoles d'una de les parets de la sala posterior del local te rajoles caigudes o trencades.

Inspecció realitzada per:

Gabriel Zubizarreta