

## FITXA TÈCNICA DEL LOCALS COMERCIALS

**Número Local:** 76 **Data:** 21/03/18  
**Adreça:** Carrer Saragossa 3 **Expedient:** 2431/2017

**Disposa d'altell...** **NO**  
**Disposa de soterrani...** **NO**  
**Superfície Planta / Altell o soterrani:** 52 m<sup>2</sup>

**UBICACIÓ COMPTADORS:** **UBICACIÓ** **VIST**

**Disposa de comptadors...**

<b>...de GAS:</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>	<b>NO</b>
<b>... D'AIGUA:</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>	<b>NO</b>
<b>... D'ELECTRICITAT:</b>	<b>SI</b>	<b>COMUNITAT</b>	<b>NO</b>

**Disposa d'instal·lació...**

<b>... de GAS:</b>	<b>NO</b>
<b>... D'AIGUA:</b>	<b>SI</b>
<b>... D'ELECTRICITAT:</b>	<b>SI</b>

**Disposa d'aparell d'aire condicionat...** **NO**

**Disposa de sortida de fums...** **NO**

### OBSERVACIONS (Desperfectes i/o modificacions)

Al local s'ha retirat tot el mobiliari. Les rajoles d'una de les parets de la sala posterior del local te rajoles caigudes o trencades.

**Inspecció realitzada per:**

Gabriel Zubizarreta