

FITXA TÈCNICA DEL LOCALS COMERCIALS

Número Local: 5 **Data:** 2918/07/2019
Adreça: Avinguda Via de la Plata 9 **Expedient:** 2993/2019

Disposa d'altell... NO
Disposa de soterrani... NO
Superfície Planta / Altell o soterrani: 52 m²

UBICACIÓ COMPTADORS: **UBICACIÓ** **VIST**

Disposa de comptadors...

...de GAS:	<input type="checkbox"/> NO	-	<input type="checkbox"/> NO
... D'AIGUA:	<input type="checkbox"/> SI	RETIRAT	<input type="checkbox"/> NO
... D'ELECTRICITAT:	<input type="checkbox"/> SI	COMUNITAT	<input type="checkbox"/> NO

Disposa d'instal·lació...

... de GAS:	<input type="checkbox"/> NO
... D'AIGUA:	<input type="checkbox"/> SI
... D'ELECTRICITAT:	<input type="checkbox"/> SI

Disposa d'aparell d'aire condicionat... NO

Disposa de sortida de fums... NO

OBSERVACIONS (Desperfectes i/o modificacions)

Les parets del local han estat pintades de blanc i els forats han sigut tapats. Al sostre de la zona del magatzem hi ha una taca d'humitat procedent del WC del veí del pis de dalt, i unes estanteries de ferro que ja estaven quan van llogar el local.

Inspecció realitzada per:

Gabriel Zubizarreta